



Προς: Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

Κ. Ιωάννη Δρόσο – Πρόεδρο

Πόρισμα Συμπληρωματικού Ελέγχου Ασφαλείας Εγκαταστάσεων Ε.Π.Ο.

Σε συνέχεια της από 1^{ης} Φεβρουαρίου 2017 εντολής του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για τον έλεγχο ασφαλείας των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας, ο οποίος διενεργήθηκε την ίδια ημέρα, και του πορίσματος που σας καταθέσαμε στις 16 Φεβρουαρίου 2017, διενεργήθηκε στις 6 Μαρτίου 2017 συμπληρωματικός έλεγχος στους υπόλοιπους χώρους των γραφείων της Ε.Π.Ο.

Ελέγχθηκαν οι χώροι του control room (Υπάρχων χώρος ελέγχου ασφαλείας, τον οποίο χρησιμοποιεί ο υπάρχων ανάδοχος υπηρεσιών ασφαλείας για την επιτήρηση των καμερών ασφαλείας εξωτερικών χώρων) και των δικαστικών επιτροπών της Ομοσπονδίας.

Σε έλεγχο στο δωμάτιο του control room, πίσω από τους κεντρικούς sever, διαπιστώσαμε άνοιγμα στο δάπεδο από το οποίο ήταν σαφές ότι αφαιρέθηκαν βιαίως τα πλακάκια. Διαπιστώθηκε, κάτω από το δάπεδο, η ύπαρξη τοποθετημένης βάσης, τυπικά κατάλληλης για να φιλοξενήσει καταγραφικό μηχανισμό, ο οποίος προφανώς κατέγραφε όλα τα στοιχεία από τις κρυφές κάμερες που εντοπίσαμε και σημειώνονται στην από 1^η Φεβρουαρίου έκθεσή μας.

Τονίζουμε ότι η ύπαρξη της βάσης αυτής στο συγκεκριμένο χώρο, με την συγκεκριμένη μεθοδολογία, κατά την αποψή και εμπειρία μας, δεν είναι δυνατό να εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το καταγραφικό αφαιρέθηκε πριν ή μετά από την επίσκεψή μας της 1^{ης} Φεβρουαρίου 2017.

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να σας ενημερώσουμε ότι κατά την επίσκεψή μας, την 1^η Φεβρουαρίου 2017, εντοπίσαμε το συγκεκριμένο δωμάτιο (control/server room) σε χώρο των γραφείων, στον διάδρομο έναντι των γραφείων της Κ.Ε.Δ., ο έλεγχος όμως δεν κατέστη δυνατός, δεδομένου ότι για την είσοδο στον χώρο απαιτείτο η χρήση ειδικού κωδικού, τον οποίο ουδείς γνώριζε για να μας γνωστοποιήσει.




Όπως φαίνεται στις παραπάνω φωτογραφίες, η συγκεκριμένη βάση στην οποία κατά την εκτίμησή μας βρισκόταν το παράνομο καταγραφικό, αποσπάστηκε βιαιώς με συνέπεια να καταστραφεί. Στον συγκεκριμένο χώρο δε εβρέθησαν κομμάτια από θερμοσυστελόμενα καλώδια όπως επίσης και διάσπαρτα αποτίγαρα.

Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη βάση δεν αποσπάστηκε από εμάς και λογικά παραμένει στον ίδιο χώρο.

Αίθουσα Δικαστικών Λειτουργιών

Εκ του ελέγχου μας στους χώρους λειτουργίας των δικαστικών επιτροπών και των συνεδριάσεων των δικαστικών λειτουργιών δεν εντοπίστηκαν κακόβουλα ή άγνωστα ηλεκτρονικά συστήματα.

Εντοπίστηκαν ωστόσο πυρανιχνεύσεις εντός του κτηρίου, εκ των οποίων δεν λειτουργούσε καμία.



1. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήσαμε θεωρούμε ότι θα ήταν αναγκαία μια εκπόνηση μελέτης ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις σας ώστε να λυθούν τα όποια προβλήματα εντοπίστηκαν απο τους συγκεκριμένους ελέγχους.
2. Επίσης θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την άμεση τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος πυρασφάλειας, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των εγκαταστάσεων της ΕΠΟ σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία χρειαστείτε.

Ι.Ε.Π.Υ.Α. - T.S.C.M.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΠΛΑΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ: 210 2816588
Α.Φ.Μ.: 040751709 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.

Μετά τιμής,

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ι.Ε.Π.Υ.Α. Security T.S.C.M.